

Rompimento de adutora provoca alteração no abastecimento em Mariana, explica SAAE



Diretor detalha ocorrência, garante normalização do sistema e reforça compromisso com a transparência.

Um rompimento em uma adutora no Alto de São Gonçalo provocou, na tarde e noite desta quarta-feira, a entrada de material escuro na rede de abastecimento, afetando temporariamente o fornecimento de água em alguns pontos de Mariana. A situação foi esclarecida pelo diretor-executivo do SAAE, Ronaldo Camelo, que destacou a rápida atuação das equipes para conter o problema e restabelecer o serviço.

Segundo o diretor, o rompimento ocorreu em um trecho da adutora que contém um material de coloração acinzentada escura. Com a ruptura, parte desse material acabou sendo carregada para o interior da rede, atingindo residências de áreas da região central da cidade, especialmente nos bairros São Gonçalo, Santo Antônio, Vistas do Braço, região da Estação, André Corsino e entorno da Prefeitura.

“Assim que tomamos conhecimento do ocorrido, interrompemos imediatamente o abastecimento da região afetada para evitar maiores transtornos. A adutora foi reparada ainda ontem e, desde a noite passada até o momento, o sistema opera normalmente, sem registro de novos problemas”, afirmou Ronaldo Camelo.

O diretor explicou ainda que, em razão da entrada de resíduos na rede, alguns moradores podem ter percebido alteração na água. Nesses casos, a orientação é deixar as torneiras abertas por alguns minutos, permitindo a limpeza da tubulação interna das residências. Ele garantiu que o sistema já foi restabelecido e que a água distribuída atualmente está sendo devidamente tratada na Estação de Tratamento de Água Sul (ETA Sul).

“A água que chega às casas hoje é água tratada, dentro dos padrões de qualidade. O episódio foi pontual e já está totalmente controlado”, reforçou.

Ronaldo Camelo também destacou o empenho das equipes do SAAE, que atuaram de forma contínua desde o início da ocorrência. “Nossos servidores trabalharam incansavelmente, do meio-dia até quase dez horas da noite, para que a população não ficasse sem água. Transparência é o nosso compromisso com Mariana, e é por isso que fazemos questão de explicar tudo com clareza”, concluiu.

Foto: Reprodução

<http://jornalpanfletus.com.br/noticia/7682/rompimento-de-adutora-provoca-alteracao-no-abastecimento-em-mariana-explica-saae> em 03/07/2026 01:55